



(1) 粉碎作業

・ 前回、粉碎機の送りローラーに枝が食い込み回復に時間を要し、作業が完了しませんでした。
また直近の風雨で落下した杉枝もありますので、纏めて粉碎を行いました。

今回も噛み込みトラブルが3回あり、回復に時間を要しました。前回のトラブル時に

Vベルトが焼けていましたので、Vベルト（BANDO SA-37）を交換してみます。



落下杉枝類の回収



回収した杉枝を集積



杉枝類の粉碎



杉枝類の粉碎



粉碎チップの散布



木の橋の脇の桜：開花しました