



(1) 落下杉枝類の粉碎

- ・ 粉碎機のエンジン起動不具合の件は、当方のチョーク操作の不適切が原因でした。トラブルもなく極めて順調に稼働しました。
- ・ メイン通路脇・バイパス通路脇の5か所に集積した杉枝類を粉碎し、粉碎チップを通路に散布しました。



落下杉枝回収



杉枝類の粉碎



粉碎チップの散布



杉枝類の粉碎



粉碎チップの散布



チップ散布状況、メイン通路、バイパス通路