

(1) 階段補修

- ・ガーデンへの階段

階段3段の土留め板をプラ丸太2本、硬い木の丸太1本と交換、及び木の杭4本をプラ角杭に交換。

- ・16号墓と17号墓間の階段

木の土留め杭をプラ角杭に6本交換。

(2) 20号墓のゲジゲジの状況確認

1匹も棲みついていません。



階段補修：ガーデンへの階段、段取り中



階段補修：ガーデンへの階段



階段補修：ガーデンへの階段



階段補修：ガーデンへの階段



整備状況：ガーデンへの階段



整備状況：16号墓と17号墓間の階段

