

(1) 階段の補修：唐鍬、掛矢 電動ノコ 等準備

- ・ 前回補修した階段の土盛り・水平出し等を行い、歩行し易いように修正しました。
- 補修場所：アプローチ階段～1段・21号墓前の階段～4段
- ・ 21号墓前の階段の土留め材の交換：朽ちてきている2段の土留め材を交換

(2) ガーデン（見学者の説明広場）のイスの更新

従来の杉丸太イスは、腐食が進行し大分朽ちてきましたので、市の「事業補助」でアルミ製長イスに更新し、恒久化を図りました。



階段補修：アプローチ階段、土盛り、水平出し



階段補修：21号墓前階段、土盛り、水平出し



階段補修：21号墓前階段、土留め材の交換



階段補修：21号墓前階段、6段補修完了



従来のガーデン（見学者の説明広場）の状況



ガーデンに長イス設置